FMA面銑刀把

FMA Face Mill Holders, BT / ABT








Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

規格 Part No.	Fig.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	G	W
BT30-FMA25.4 -050	1	25.4	50	—	50	18	M12*P1.75	9.525
BT40-FMA25.4 -045	1	25.4	50	—	45	18	M12*P1.75	9.525
-090					90			
-150	2			58	150			
-FMA31.75 -045	1	31.75	60	—	45	20	M16*P2.00	12.7
-075					75			
-130					130			
-FMA38.1 -060		38.1	78		60	25	M20*P2.50	15.875
BT50-FMA25.4 -050	1	25.4	50	—	53	18	M12*P1.75	9.525
-090					90			
-150	2			60	150			
-200				70	200			
-250					250			
-FMA31.75 -050	1	31.75	60	—	53	20	M16*P2.00	12.7
-075					75			
-105					105			
-150	2			70	150			
-200				75	200			
-FMA38.1 -055	1	38.1	78	—	55	25	M20*P2.50	15.875
-075					75			
-150	2			88	150			
-FMA50.8 -050	1	50.8	98	—	48		M24*P3.00	19.05
-075					75			
-FMA47.625-080	3	47.625	128.57		83	30	—	25.4

SCA側銑刀把

SCA Side Cutter Holders, BT / ABT





規格 Part No.	ØD	ØD1	L	L1	L2	L3	L4	G	W	Key
BT30-SCA22 -060	22	34	60	30	21	18	30	M22*P1.50	6	6*6*25L
-SCA25.4-050	25.4	40	50		25	21	32	M24*P2.00	6.35	6.35*6.35*25L
-075			75							
-SCA27 -060	27		60					M25*P1.50	7	7*7*25L
BT40-SCA22 -075	22	34	75	30	21	18	30	M22*P1.50	6	6*6*25L
-120			120							
-SCA25.4-075	25.4	40	75		25	21	32	M24*P2.00	6.35	6.35*6.35*25L
-120			120							
-075A			75	75						6.35*6.35*70L
-SCA27 -075	27		75	30				M25*P1.50	7	7*7*25L
-120			120							
-SCA32 -090	32	46	90		30	26	36	M30*P2.00	8	8*8*25L
BT50-SCA22 -090	22	34	90	30	21	18	30	M22*P1.50	6	6*6*25L
-135			135							
-SCA25.4-090	25.4	40	90		25	21	32	M24*P2.00	6.35	6.35*6.35*25L
-135			135							
-090A			90	75						6.35*6.35*70L
-SCA27 -090	27			30				M25*P1.50	7	7*7*25L
-135			135							
-SCA32 -090	32	46	90		30	26	36	M30*P2.00	8	8*8*25L
-135			135							
-SCA40 -090	40	55	90		36	31	46	M36*P2.00	10	10*10*25L
-135			135							